

TABELA DE ESQUADRIAS		
PI 0,80 X 1,20	J1 2,00 X 1,00 X 1,80	J2 2,00 X 1,00 X 1,80
P2 0,70 X 2,10	J3 2,00 X 1,00 X 1,80	J4 2,00 X 1,00 X 1,80
PA 0,80 X 1,20	J5 1,00 X 1,00 X 1,80	J6 1,00 X 1,00 X 1,80
PE 4,00 X 2,10	J7 1,00 X 1,00 X 1,20	J8 1,00 X 1,00 X 1,20
PF 0,80 X 1,30	J9 1,00 X 1,00 X 1,20	J10 1,00 X 1,00 X 1,20
PP 4,00 X 3,00	J11 1,00 X 1,00 X 1,40	J12 1,00 X 1,00 X 1,40

- LEGENDA**
- BOQUETA - AMPLIAÇÃO DO VÃO DA BOQUETA
  - FORRO DE PVC SUBSTITUIÇÃO TOTAL DO FORRO
  - FORRO DE PVC APENAS MANUTENÇÃO
  - INDICA OS LUGARES ONDE SERÁ EXECUTADO O TROCENIMENTO LATERAL E FORRO DE PVC
  - LINHA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

**BOQUETA - AUMENTAR A DIMENSÃO DA BOQUETA DO REFEITÓRIO POIS O VÃO ESTÁ PEQUENO.**



**PAREDES AO LADO DA BOQUETA ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA.**



**FORRO DESPENSA - SITUAÇÃO ATUAL**



**FORRO DESPENSA - SITUAÇÃO ATUAL**



**FORRO SALA DE AULA 04 SITUAÇÃO ATUAL**



**FORRO SALA DE AULA 04 SITUAÇÃO ATUAL**



**RALO COZINHA 01 - ESTÁ COM VAZAMENTO NA BORDA - SITUAÇÃO ATUAL.**



**FORRO COZINHA 02 SITUAÇÃO ATUAL**



**FORRO COZINHA 02 SITUAÇÃO ATUAL**




**FORRO DA SALA DE TV SITUAÇÃO ATUAL**



**FORRO DA SALA DE TV SITUAÇÃO ATUAL**



**FORRO DA SALA DE BANHO DO BERÇÁRIO 01-SITUAÇÃO ATUAL**



**FORRO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL**



**PRANCHA 02 - REFORMAS E MELHORIAS**  
**C.E.M.E.I. - GUILHERME FAVATI**  
 CRAVINHOS/SP

**FOLHA 02/02**  
 RRT Nº: 6011493